


# TĚSNÍCÍ KROUŽKY

Hliníkové a měděné těsnící kroužky

AL  
kód 50031



CU  
kód 50036



**Teplota:** Al : -40 až +250°C; Cu : -40 až +700°C

**Pracovní tlak:** Al: 150 bar; Cu: 450 bar

**Poznámka:** Těsnící kroužky z hliníku (AL) a z mědi (CU) se nejčastěji používají jako těsnící podložky pod hrdla šroubení. Utěsňují závitová připojení hrdel, která se šroubují tzv. "do kostky". V tabulce jsme vybrali nejžádanější rozměry. Výrobní norma: 029310.2-3

| objednávací<br>kód AL | h<br>(mm) | objednávací<br>kód CU | h<br>(mm) | objednávací<br>kód CU | h<br>(mm) |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| d x D                 |           | d x D                 |           | d x D                 |           |
| AL06X10               | 1         | CU05X09               | 1         | CU24X30               | 1,5       |
| AL06X12               | 1         | CU06X10               | 1         | CU26X32               | 1,5       |
| AL08X12               | 1         | CU06X12               | 1         | CU27X32               | 2         |
| AL08X14               | 1         | CU08X12               | 1,5       | CU28X34               | 1,5       |
| AL10X14               | 1         | CU08X14               | 1         | CU30X34               | 2         |
| AL10X16               | 1         | CU10X14               | 1         | CU30X36               | 1,5       |
| AL12X16               | 1         | CU10X16               | 1         | CU30X38               | 1,5       |
| AL12X18               | 1         | CU11X14               | 1,5       | CU32X40               | 2         |
| AL12X20               | 1         | CU12X16               | 1,5       | CU33X39               | 2         |
| AL13X19               | 1         | CU12X18               | 1,5       | CU36X42               | 2         |
| AL14X18               | 1,5       | CU13X17               | 1,5       | CU40X47               | 1,5       |
| AL14X20               | 1,5       | CU13X19               | 1,5       | CU48X55               | 1,5       |
| AL16X20               | 1,5       | CU14X18               | 1,5       | CU52X60               | 1,5       |
| AL16X22               | 1,5       | CU14X20               | 1,5       |                       |           |
| AL17X19               | 1,5       | CU15X20               | 1,5       |                       |           |
| AL18X22               | 1,5       | CU16X20               | 1,5       |                       |           |
| AL18X24               | 1,5       | CU16X22               | 1,5       |                       |           |
| AL20X26               | 1,5       | CU17X21               | 1,5       |                       |           |
| AL21X26               | 1,5       | CU17X22               | 1,5       |                       |           |
| AL22X27               | 1,5       | CU18X22               | 1,5       |                       |           |
| AL22X29               | 1,5       | CU18X24               | 1,5       |                       |           |
| AL24X32               | 1,5       | CU19X23               | 1,5       |                       |           |
| AL26X32               | 2         | CU20X24               | 1,5       |                       |           |
| AL27X32               | 2         | CU20X26               | 1,5       |                       |           |
| AL28X32               | 2         | CU21X25               | 1,5       |                       |           |
| AL28X36               | 2         | CU21X27               | 1,5       |                       |           |
| AL32X40               | 2         | CU22X27               | 1,5       |                       |           |
| AL33X39               | 2         | CU22X29               | 1,5       |                       |           |
| AL36X42               | 2         | CU23X28               | 2         |                       |           |